

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」







區域聯防稽查會議簽到簿

一、時間：113年5月22日（星期三）上午10時整

二、地點：本工程工務所及工區現場

三、召集人：林漢斌處長  代 紀錄：劉盛華

四、出席單位：

出席單位				
單位	姓名	職稱	簽名	備註
彰化縣政府工務處	林漢斌	處長		召集人
	林孟弘	副處長		副召集人
	林冠潔	技正		副召集人
	黃勇茂	科長		執行秘書
	曾信超	技正		
	陳永霖	技士		
	劉盛華	技士		
勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心		檢查員		
彰化縣政府政風處				

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

區域聯防稽查會議簽到簿

一、時間：113年5月22日（星期三）上午10時整

二、地點：本工程工務所及工區現場

三、召集人：林漢斌處長 **黃秀茂** 代 紀錄：劉盛華

四、出席單位：

單位	職稱	簽名	備註
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	主任	林漢斌	
	主任	涂正琦	
	主任	黃嘉輝	
	聯防人員	陳瑞、嚴明晴、曾文	
蓬進營造有限公司	聯防	邱靖雯	
義力營造股份有限公司	所長	林俊宏	
	主任	孫榮輝	
		黃幸程	
金主營造工程股份有限公司	主任	梁智傑	
	文書工程師	劉文彬	
健佑營造有限公司	聯防	陳怡均	

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

區域聯防聯合稽查會議紀錄

壹、會議時間：113年05月22日（星期三）上午10時00分

貳、會議地點：義力營造工務所2樓會議室

參、主持人：黃科長勇茂

紀錄：劉盛華

肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽到單

伍、主辦機關致詞：

為落實現場施工安全管理，主辦機關、監造單位及施工廠商共同組成區域聯防體執行聯合稽查，基於互助、互惠原則並藉由實施聯合稽查，有效提升及齊一各標工程之職業安全衛生管理執行機制，借此亦可達安全衛生規定宣導及經驗交流目的，落實安全化之施工環境，並請當地勞動檢查機構派員指導，以降低職業災害及提升工安執行成效。

陸、會議結論：

一、建議事項：

1. 簡報二、職安衛計畫執行，請再補充說明協議組織執行情形。
2. 簡報 P.21 危害類型統計為墜落次數最多，針對該項改善情形及安全精進作為可再補充說明。
3. 熱危害風險等級標示，建議可使用不同顏色旗幟掛於各施工區域，以利勞工辨識。
4. 物料儲存位置鄰近開口部分時，應距離該開口部分二公尺以上。
5. 施工構台旁鋼板樁堆放於斜坡上，有滑動(落)之虞，請改善。
6. 施工架請落實檢點後始可作業，並使勞工週知及留存相關紀錄。
7. 已進入汛期期間，又常有短延時強降雨，請加強防汛設備整備措施。

二、提醒熱危害預防及管理措施應加強辦理，職安署將於6月份實施專案檢查。

三、提醒局限空間作業期間，應至職安署網站辦理危險作業線上通報。

四、請義力營造股份有限公司依委員及各位長官建議事項辦理改善。

柒、臨時動議：

下次區域聯防聯合稽查工程為「東彰道路南延段新闢工程」，請該工程團隊妥為準備。

捌、散會：當日上午 11 時 25 分

現場照片

